

4刃 90°立 銑 刀

## MA90 NEW







#### 「得到客戶的高度信賴,給予客戶強大的安心感」

解決加工課題。

新材質 PR18 系列 & 特殊設計的刀片形狀 和以往一樣的精美加工完成面、加工壁面面平整

也可對應 3D 加工



### **MA90**

專注於解決加工問題 新材質 PR18 系列 & 特殊設計的刀片形狀

1

#### 側面鎖固立銑刀

加工課題

#### 之前的立銑刀

- 因為突然的崩損導致刀桿壞損
- 因刀桿壞損導致刀片無法正常使用等等

#### 直立式立銑刀

- 完成面精度較差,刀片壽命較短
- 壁面精度較差

#### **SOLUTION**

京瓷的新產品 MA90 立銑刀

以切削幾何形狀設計及先進的塗層技術解決現有加工問題

芯厚高剛性

外周研磨設計卓越的壁面精度

特殊圓弧+直線設計 側面角度大可抑制摩耗 無瑕疵的加工表面



刀片的每個角度,都有它的作用

# 您的安心感來自對刀具的高度信賴



多功能 (**G**級刀片) 3D 銑削加工也可對應

獨家的刀刃設計耐欠損性與低抵抗兼具

新開發的刀片材質 MEGACOAT® NANO EX PR18系列的刀具壽命提高


#### 推出新材質 PR18 。大幅提升刀具壽命






「雙重積層技術」 促成長壽加工

2種特殊 NANO 積層膜層層堆疊順利提升工具之耐摩耗性與耐欠損性



#### 多功能加工。 產品系列豐富





PR1825 耐摩耗性比較(当社比較)

V-T線圖


寿命判定基準: 逃げ面摩耗量=0.10mm

切削条件:  $\label{eq:vc} $$ \mbox{Vc} = 160 \mbox{/} 300 \mbox{ m/min} $$ \mbox{apx} \mbox{ ae} = 2.0 \times 110 \mbox{ mm, fz} = 0.12 \mbox{ mm/t} $$ \mbox{SCM440} \mbox{ Dry} $$ \mbox{PNMU1205ANER-GM (MFPN)} $$$ 







酸化進行度比較(当社比較) 抑制被膜酸化。良好的抗酸化性能



\*大気中で1,200℃ 30分保持後の断面部



被膜靭性評價(当社比較) 裂縫小,被膜靭性高



\*マイクロビッカーズ測定

#### 3

#### 特殊設計的刀片形狀實現高品質與長壽加工

Movie



特殊圓弧+直線組合的刀片 & 外周研磨設計 使刀片壽命延長,並帶來高品質加工完成面


#### **Advantage**

A.R. 以及逃角皆為大角度設計 切削阻力低,也能體現精美加工完成面

特殊的刀刃設計使耐欠損性能與低切削阻力兼具







修光刃設計

逃角大: 精美加工完成面、加強抑制摩耗

可調整設計:防止座面損傷、全部刀尖角皆可使用


#### **Excellent**

#### 精美加工完成面得以延續>>>


修光刃形狀設計可抑制磨耗,使高品質的加工完成面不中斷

刀刃摩耗量與完成面比較 (当社比較)

摩耗量數據



完成面粗糙度(底面)比較圖



切削条件: Vc = 200 m/min, apx ae = 1x 37.5 mm, fz = 0.1/0.12 mm/t, Dry S50C ø50 (6/7枚 $\eta$ ) BT50


#### 壁面精度高

#### Excellent

外周研磨樣式 直線與圓弧特殊形狀 實現高精度加工需求



壁面精度比較(当社比較)



切削条件: Vc = 150 m/min, apx ae = 3x 5 mm 4パス, fz = 0.1 mm/t, Dry S50C Ø20 (3枚刃) BT50


#### >>> 實現長壽命加工·高速加工




加工完成面精美 刀具壽命也較長 CASE

主刃狀態良好 但完成面品質粗劣 CASE

為了避免加工完成面惡化 切削速度會因此放慢





ホルダ寸法 09 サイズ (LOGU09...)

						-	寸法(mm	)					B ÷ C + - # L
	型番		在庫	刃数	DC	DCON	LF	LH	APMX	クーラント ホール	形状	重量	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
	MA90 -	16S12-09T2C	•		16	12	100	23				0.1	29,500
		18S16-09T2C	•	2	18		100	23				0.1	27,900
		20S16-09T2C	•		20	16							26,600
		20S16-09T3C	•		20		110	26				0.2	20,000
		22S20-09T3C	•	3	22								25,400
		25S20-09T3C	•		25	20							23,900
		25S20-09T4C	•	4	23		120	29				0.3	23,900
I#:\#		28S25-09T3C	•	3	28								22,600
標準 シャンク		30S25-09T4C	•	4	30	25			8	有	Fig.1		21,900
		32S25-09T4C	•	7	32	23	130	32				0.5	21,200
		32S25-09T5C	•	5	32								21,200
		35S32-09T4C	•	4	35							0.9	20,300
		35S32-09T5C	•	5			150	50				0.5	20,300
		40S32-09T4C	•	4	40	32	150	30				1.0	19,000
		40S32-09T6C	•	6	10	32						1.0	15,000
		50S32-09T5C	•	5	50		120	40				0.9	17,000
		50S32-09T7C	•	7	50		120	40				0.5	17,000
	MA90 -	16S16-09T2C	•	2	16	16	100	26				0.1	29,500
		20S20-09T2C	•		20	20	110	30				0.2	26,600
		20S20-09T3C	•	3		20		30					20,000
同径		25S25-09T3C	•		25	25	120	32	8	有	Fig.2	0.4	23,900
		25S25-09T4C	•	4		23	120	J2					23,700
		32S32-09T4C	•	·	32	32	130	40				0.7	21,200
		32S32-09T5C	•	5	32	32	150	10				0.7	21,200
	MA90 -	20S18-09T2CL	•		20	18	150	30			Fig.1	0.3	26,600
ロングシャンク		20S20-09T2CL	•	2		20	130	40	8	有		0.5	20,000
		25S25-09T2CL	•	_	25	25	170	50			Fig.2	0.6	23,900
		32S32-09T2CL	•		32	32	200	65				1.1	21,200

<sup>●:</sup>標準在庫

最高回転数の表記について 切削加工時の回転数は被削材別の推奨切削速度内(P12)で設定してください なお、エンドミル及びカッタを誤って最高回転数以上に回転させた場合、無負荷状態でも遠心力によりチップや部品の飛散などが生じ、危険ですのでお止めください

#### ホルダ寸法 12 サイズ (LOGU12...)


						7	寸法(mm	)		· ·			
	型番		在庫	刃数	DC	DCON	LF	LH	APMX	クーラント ホール	形状	重量	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
	MA90 -	25S20-12T2C	•		25	20	120	29				0.3	18,300
		28S25-12T2C	•	2	28		120	29				0.4	17,300
		30S25-12T2C	•		30								16,800
		30S25-12T3C	•	3	30	25	130	32				0.5	10,000
		32S25-12T2C	•	2	32		130	32				0.5	16 200
標準シャンク		32S25-12T3C	•		32				12	有	Fig.1		16,300
		35S32-12T3C	•	3	35								15,600
		40S32-12T3C	•		40		150	50				0.9	14,600
		40S32-12T4C	•	4	40	32						0.9	14,000
		50S32-12T4C	•	4	50		120	40					12 100
		50S32-12T6C	•	6	50		120	40				0.8	13,100
	MA90 -	25S25-12T2C	•	2	25	25	120	32				0.4	18,300
同径		32S32-12T2C	•		32	32	130	40	12	有	Fig.2	0.7	16,300
		32S32-12T3C	•	3	32	32	130	40				0.7	10,300
ロングシャンク	MA90 -	25S25-12T2CL	•	2	25	25	170	50	12	有	Fig.2	0.6	18,300
		32S32-12T2CL	•		32	32	200	65	12	· FI	rig.2	1.1	16,300

●:標準在庫

最高回転数の表記について 切削加工時の回転数は被削材別の推奨切削速度内(P12)で設定してください なお、エンドミル及びカッタを誤って最高回転数以上に回転させた場合、無負荷状態でも遠心力によりチップや部品の飛散などが生じ、危険ですのでお止めください

#### 部品・適合チップ

			クランプスクリュー	レンチ	焼付き防止剤	アーバ取付用ボルト
	型番	_		ß		
		MA90-1609	SB-44865UTRP	DTPM-8		-
	エンドミル モジュラー	MA90-1809	チップクランプ用 統	付けトルク1.2N·m		-
09 サイズ	C) _ )	MA90-20~5009			P-37	-
(LOGU09)		MA90-040R-09	SB-44880UTRP	DTPM-8		HH8×25
	フェースミル	MA90-050R-09	ナツノクランノ用 紹	付けトルク1.2N·m		111110 × 20
		MA90-063R-09				HH10×30
	エンドミル モジュラー	MA9012				-
		MA90-040R-12M				HH8×25
		MA90-050R-12M				HH10×30
		MA90-063R-12M				HH10×30
12 サイズ		MA90-080R-12M	CD 40104TDD	DTDM 15	D 27	HH12×35
(LOGU12)	フェースミル	MA90-100R-12M	SB-40104TRP チップクランプ用 綺	DTPM-15 f付けトルク3.5N·m	P-37	
		MA90-125R-12M				-
		MA90-080R-12				HH12×35
		MA90-100R-12				
		MA90-125R-12				-



#### ホルダ寸法 09 サイズ (LOGU09...)

								寸法(m	nm)					· ·		<b></b>	最高
	型番	在庫	刃数	DC	DCSFMS	DCB	DCCB <sub>1</sub>	DCCB <sub>2</sub>	LF	CBDP	KDP	KWW	APMX	クーラント ホール	形状	重量 (kg)	回転数 (min <sup>-1</sup> )
	MA90 - 040R-09T4C-M	•	4	40	38	16	15	9		19	5.6	8.4				0.2	26,600
	040R-09T6C-M	•	6	40	30	10	15	9		19	5.0	0.4				0.2	20,000
ミリ仕様	050R-09T5C-M	•	5	50					40				8	有	Eia 1	0.4	22 000
マラロ塚	050R-09T7C-M	•	7	30	48	22	18	11	40	21	6.2	10.4	0	Ħ	Fig.1	0.4	23,900
	063R-09T6C-M	•	6	63	48	22	18	11		21	6.3	10.4				0.5	21,200
	063R-09T9C-M	•	9	03												0.4	21,200

最高回転数の表記について

|\*|回山和駅のよれにこう。 切削加工時的回転数は被削材別の推奨切削速度内(裏表紙)で設定してください なお、エンドミル及びカッタを誤って最高回転数以上に回転させた場合、無負荷状態でも遠心力によりチップや部品の飛散などが生じ、危険ですのでお止めください

#### ホルダ寸法 12 サイズ (LOGU12...)


									寸法(m	ım)					· ·		<b></b>	最高
	型番	•	在庫	刃数	DC	DCSFMS	DCB	DCCB <sub>1</sub>	DCCB <sub>2</sub>	LF	CBDP	KDP	KWW	APMX	クーラント ホール	形状	重量 (kg)  0.2  0.3  0.4  1.2  1.5  2.5  1.2  1.5	回転数 (min <sup>-1</sup> )
	MA90 -	040R-12T3C-M	•	3	40	38	16	14	9		19	5.6	8.4				0.2	14,600
		040R-12T4C-M	•	4	40	30	10	14	9		15	5.0	0.4				0.2	14,000
		050R-12T4C-M	•	4	50					40							0.3	13,100
		050R-12T6C-M	•	6	30	48	22	18	11	40	21	6.3	10.4			Fig.1	0.5	13,100
		063R-12T6C-M	•	0	63	40	22	10	- ' '		21	0.5	10.4			rig.i	0.4	11,700
   ミリ仕様		063R-12T8C-M	•	8	03									12	有		0.4	11,700
マグ圧球		080R-12T7C-M	•	7	80	70	27	20	13		24	7	12.4	12	H H		1 2	10,400
		080R-12T10C-M	•	10	00	70	21	20	15	50	24	,	12.4				1.2	10,400
		100R-12T9C-M	•	9	100	78	32	45		30	30	8	14.4				1.5	9,300
		100R-12T13C-M	•	13	100	70	32	40	_		30	0	14.4			Fig.2	1.5	9,300
		125R-12T12C-M	•	12	125	89	40	55	_	63	33	9	16.4			rig.z	2.5	8,300
		125R-12T16C-M	•	16	123	09	40	33		03	33		10.4				2.3	0,300
	MA90 -	080R-12T7C	•	7	80	70	25.4	20	13		27	6	9.5			Fig.1	1 2	10,400
		080R-12T10C	•	10	80	70	23.4	20	13	50	27	0	9.5			rig. i	1.2	10,400
インロー部		100R-12T9C	•	9	100	78	31.75	45		30	34	8	12.7	12	有		1.5	9,300
インチ仕様		100R-12T13C	•	13	100	70	31./3	73			) <del>4</del>	o	12.7	12	'F	Fig.2	1.5	9,300
		125R-12T12C	•	12	125	89	38.1	55	_	63	38	10	15.9			rig.z	26	8,300
		125R-12T16C	•	16	123	69	30.1	23		03	30	10	13.9				2.0	6,300

最高回転数の表記について

ペーロールストンにロック・ が開加工工能の回転数は被削材別の推奨切削速度内(P12)で設定してください なお、エンドミル及びカッタを誤って最高回転数以上に回転させた場合、無負荷状態でも遠心力によりチップや部品の飛散などが生じ、危険ですのでお止めください

●:標準在庫

●:標準在庫



#### ホルダ寸法 09 サイズ (LOGU09...)

							寸:	法(mm)				\ I	
	型番	在庫	刃数	DC	DCSFMS	DCON	OAL	LF	CRKS	Н	APMX	クーラント ホール	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
MA90 -	20M10-09T2C	•	2	20	18.8	10.5	48	30	M10×P1.5	15			19,000
	20M10-09T3C	•	2	20	10.0	10.5	40	30	MIIUAPI.5	15			19,000
	25M12-09T3C	•	3	25	23	12.5	56	35	M12×P1.75	19	8	有	17,000
	25M12-09T4C	•	4	25	23	12.5	50	33	W112×P1./5	19	8	15	17,000
	32M16-09T4C	•	4	32	30	17	62	40	M16×P2.0	24			15,100
	32M16-09T5C	•	5	52	30	17	02	40	W110 X P2.0	24			15,100

●:標準在庫

#### ホルダ寸法 12 サイズ (LOGU12...)


							寸	法(mm)				· ·	目 <del></del>
	型番	在庫	刃数	DC	DCSFMS	DCON	OAL	LF	CRKS	Н	APMX	クーラント ホール	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )
MA90 -	25M12-12T2C	•	2	25	23	12.5	56	35	M12×P1.75	19			18,300
	32M16-12T2C	•	2	32	30	17	62	40	M16×P2.0	24	12	有	16,300
	32M16-12T3C	•	3	32	30	17	02	40	W110 ^ P2.0	Z <del>4</del>			10,300

最高回転数の表記について

||\*\*||回車級が3名加速では被削材別の推奨切削速度内(P12)で設定してください 切削加工時の回転数は被削材別の推奨切削速度内(P12)で設定してください なお、エンドミル及びカッタを誤って最高回転数以上に回転させた場合、無負荷状態でも遠心力によりチップや部品の飛散などが生じ、危険ですのでお止めください

●:標準在庫

#### モジュラー用 BTアーバ (ヘッド交換用・2面拘束主軸対応)




#### 寸法

型番	4	在庫			寸法 (mm)		クーラント	アーバ (二面拘束)	適合エンドミル(ヘッド)
土田	1	1上/丰	LF	BD	DCONWS	CRKS	ホール	CCMS	過ロエンドヘル(ハバ)
BT30K- M	110-45	•	45	18.7	10.5	M10×P1.5	有	BT30	MA90M10
M	112-45	•	45	23	12.5	M12×P1.75	1 <del> </del>	D130	MA90M12
BT40K- M	110-60	•	60	18.7	10.5	M10×P1.5			MA90M10
M	112-55	•	55	23	12.5	M12×P1.75	有	BT40	MA90M12
M	116-65	•	65	30	17	M16×P2.0			MA90M16

●:標準在庫

#### エンドミル有効深さ



		適合エ	ンドミル(ヘッド)		エンドミル有効深さ(mm)
アーバ	で 番型	型番	加工径(mm)	寸法(mm)	LUX
		空笛	DC	LF	LUX
BT30K-	M10-45	MA90-20M10	20	30	36.8
	M12-45	MA90-25M12	25	35	42.8
BT40K-	M10-60	MA90-20M10	20	30	38.7
	M12-55	MA90-25M12	25	35	44.6
	M16-65	MA90-32M16	32	40	51.2


#### 適合チップ


							<u></u>	AEI A 4	A ACT						I
			使用	用分類の目安	ı	)		鋼·合金	<b>丘</b> 퓆		*	☆			
							金型	判 ステナ~	イトで、		*	☆	☆		
					N	Λ		ヘノノ テンサイ				☆	N N		*
					ステン	レス鋼	_	硬化系				*			
			*	:第1推奨				み鋳鉄					*		
			<b>√</b> √	:第2推奨		<		タイル鉛					*		
			A	. 27.27.2		-	耐熱·	合金				☆			*
					1	5	チタン	ン合金				*			
					ŀ	1	高硬	度材						*	
	形状			型番			寸法(	(mm)					ACOAT -ティング)		CVD コーティング
					W1	S	D1	INSL	BS	RE	PR1825	PR1835	PR1810	PR015S	CA6535
			LOGU	090404ER-GM		6.77			1.29	0.4	•	•	•	-	•
6 11				090408ER-GM	1	6.71		0.00	0.90	0.8	•	•	•	-	•
		· ·		090412ER-GM	4.3	6.65	3.33	8.89	0.49	1.2	•	•	•	-	•
汎用(G級)				090416ER-GM		6.59			0.10	1.6	•	•	•	-	•
			LOGU	090404ER-SM		6.77			1.29	0.4	•	•	-	-	•
100				090408ER-SM	l	6.71			0.89	0.8	•	•	-	-	•
				090412ER-SM	4.3	6.65	3.33	8.89	0.49	1.2	•	•	-	-	•
低抵抗 (G級)				090416ER-SM		6.59			0.10	1.6	•	•	-	-	•
1=03=037 B (G 40×)															
		無印:GM △:SM	LOGU	090408ER-GH	4.3	6.71	3.33	8.89	0.90	0.8	•	•	•	•	_
刃先強化型 (G級)		□:GH													
			LOGU	120604ER-GM		10.10		13.28	2.50	0.4	•	•	•	-	•
				120608ER-GM		10.04		13.28	2.14	0.8	•	•	•	-	•
1				120612ER-GM		9.97		13.28	1.79	1.2	•	•	•	-	•
				120616ER-GM	6.6	9.92	4.55	13.28	1.44	1.6	•	•	•	-	•
				120620ER-GM		9.85		13.28	1.08	2.0	•	•	•	-	•
	- Px	<u>S</u> ,		120624ER-GM		9.79		13.28	0.72	2.4	•	•	•	-	•
汎用 (G級)				120630ER-GM		9.69		13.28	0.20	3.0	•	•	•	-	•
( )	<u>  -   </u>		LOGU	120604ER-SM		10.10		13.28	2.50	0.4	•	•	_	-	•
				120608ER-SM		10.04		13.28	2.14	0.8	•	•	_	-	•
1	W1			120612ER-SM		9.97		13.28	1.79	1.2	•	•	_	-	•
				120616ER-SM	6.6	9.92	4.55	13.28	1.44	1.6	•	•	_	-	•
	[ ]			120620ER-SM		9.85			1.08	2.0	•	•	_	-	•
				120624ER-SM		9.79		13.28		2.4	•	•	-	_	•
低抵抗 (G級)				120630ER-SM		9.69			0.20	3.0	•	•	-	-	•
		無印 : GM △ : SM □ : GH	LOGU	120608ER-GH	6.6		4.55	13.25		0.8	•	•	•	•	-
刃先強化型 (G級)															<ul><li>. 煙淮左庫</li></ul>

			ホルダ型番と並	送り(fz mm/t)			推奨チップ	プ材種(切削速度 Vo	c:m/min)	
チップ形状	被削材	09サイ	ズ(LOGUO9)	12 サイ	ズ(LOGU12)	MI	EGACOAT NANO E	X	MEGACOAT HARD	CVD コーティング
形状		MA90-16~ MA90-18	MA90-20~MA90-50 MA90-040~MA90-063	MA90-25~ MA90-30	MA90-32~MA90-50 MA90-040~MA90-125	PR1825	PR1835	PR1810	PR015S	CA6535
	炭素銅(SxxC)	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.05 - <b>0.1</b> - 0.16	0.05 - <b>0.1</b> - 0.18	0.06 - <b>0.15</b> - 0.23	<b>★</b> 120 – <b>180</b> – 250	120 – <b>180</b> – 250	-	-	-
	合金銅(SCM 等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.05 - <b>0.1</b> - 0.16	0.06 - <b>0.13</b> - 0.2	★ 100 – <b>160</b> – 220	100 − <b>160</b> − 220	-	-	-
	金型銅(SKD等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 – <b>0.1</b> – 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	★ 80 - <b>140</b> - 180	80 - <b>140</b> - 180	-	-	-
	奥氏體不銹鋼 (SUS304等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.1</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	100 – <b>160</b> – 200	★ 100 – <b>160</b> – 200	-	-	-
汎用	馬氏體不銹鋼 (SUS403等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.1</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	150 – <b>200</b> – 250	-	-	<b>★</b> 180 – <b>240</b> – 300
G M	析出硬化不銹鋼 (SUS630等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.1</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	<b>★</b> 90 – <b>120</b> – 150	-	-	-
	灰口鑄鐵 (FC)	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.05 – <b>0.1</b> – 0.16	0.05 - <b>0.1</b> - 0.18	0.06 - <b>0.15</b> - 0.23	-	-	120 – <b>180</b> – 250	-	-
	球墨鑄鐵 (FCD)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.1</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	-	100 – <b>150</b> – 200	-	-
	Ni基耐熱合金	0.05 - <b>0.06</b> - 0.08	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.15	-	-	-	-	<b>★</b> 20 – <b>30</b> – 50
	鈦合金 (Ti-6Al-4V)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.09</b> - 0.12	0.05 - <b>0.09</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.15	-	30 <b>− 50</b> − 70	-	-	-
	炭素鋼(SxxC)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.11	0.05 – <b>0.1</b> – 0.14	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.1</b> - 0.18	<b>★</b> 120 – <b>180</b> – 250	120 – <b>180</b> – 250	-	-	-
	合金銅(SCM 等)	0.05 - <b>0.07</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.14	<b>★</b> 100 – <b>160</b> – 220	100 − <b>160</b> − 220	-	-	-
	金型鋼(SKD等)	0.05 - <b>0.07</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.14	<b>★</b> 80 – <b>140</b> – 180	80 - <b>140</b> - 180	-	-	-
低抵抗	奥氏體不銹鋼 (SUS304等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.11	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.14	100 − <b>160</b> − 200	<b>★</b> 100 – <b>160</b> – 200	-	-	-
S M	馬氏體不銹鋼 (SUS403等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.11	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.14	-	150 − <b>200</b> − 250	-	-	<b>★</b> 180 - <b>240</b> - 300
	析出硬化不銹鋼 (SUS630等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.11	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.14	-	<b>★</b> 90 – <b>120</b> – 150	-	-	-
	Ni基耐熱合金	0.05 - <b>0.06</b> - 0.08	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.06 - <b>0.08</b> - 0.12	-	-	-	-	<b>★</b> 20 – <b>30</b> – 50
	鈦合金 (Ti-6Al-4V)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.09</b> - 0.12	-	<b>★</b> 30 – <b>50</b> – 70	-	-	-
	炭素鋼(SxxC)	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.05 – <b>0.1</b> – 0.16	0.05 - <b>0.1</b> - 0.18	0.06 - <b>0.15</b> - 0.23	★ 120 – <b>180</b> – 250	120 – <b>180</b> – 250	-	-	-
	合金銅(SCM 等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.05 – <b>0.1</b> – 0.14	0.05 - <b>0.1</b> - 0.16	0.06 - <b>0.13</b> - 0.2	★ 100 – <b>160</b> – 220	100 – <b>160</b> – 220	-	-	-
	金型鋼(SKD等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 – <b>0.1</b> – 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	<b>★</b> 80 – <b>140</b> – 180	80 - <b>140</b> - 180	-	-	-
	奥氏體不銹鋼 (SUS304等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 – <b>0.1</b> – 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	100 <b>− 160</b> − 200	100 – <b>160</b> – 200	-	-	-
刃先強化型	馬氏體不銹鋼 (SUS403等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 – <b>0.1</b> – 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	150 – <b>200</b> – 250	-	-	-
型 G H	析出硬化不銹鋼 (SUS630等)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 – <b>0.1</b> – 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	90 – <b>120</b> – 150	-	-	-
	灰口鑄鐵 (FC)	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.05 – <b>0.1</b> – 0.16	0.05 - <b>0.1</b> - 0.18	0.06 - <b>0.15</b> - 0.23	-	-	<b>★</b> 120 – <b>180</b> – 250	-	-
	球墨鑄鐵 (FCD)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.1</b> - 0.12	0.05 - <b>0.1</b> - 0.14	0.06 - <b>0.12</b> - 0.18	-	-	<b>★</b> 100 – <b>150</b> – 200	-	-
	Ni基耐熱合金	0.05 - <b>0.06</b> - 0.08	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.08</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.15	-	-	-	-	-
	鈦合金 (Ti-6Al-4V)	0.05 - <b>0.08</b> - 0.1	0.05 - <b>0.09</b> - 0.12	0.05 - <b>0.09</b> - 0.12	0.06 - <b>0.1</b> - 0.15	-	30 <b>− 50</b> − 70	-	-	_

切削条件中の太宇は推奨条件の中心値を示します。実際の加工状況に応じて、切削速度、送りを範囲内で調整してください NI基耐熱合金、チタン合金は湿式加工を推奨します。その他の被削材で湿式加工を選択される場合は、切削速度70%以下を日安に落としてご使用ください フェースミルは溝加工やボケット加工を推奨しません。横切込み75%以下に設定することを推奨します。横切込み30%以上の加工は少数刃タイプを推奨します 推奨条件以上での加工や長期的な使用による疲労で、ねじが破損する恐れがあります。定期的にねじを交換することを推奨します


#### 09 サイズ (LOGU09...) 鋼加工 (Dry)






他の被削材の場合も、横切込み毎でap,fZを適切に設定ください

#### 12 サイズ (LOGU12...) 鋼加工 (Dry)





他の被削材の場合も、横切込み毎でap,fZを適切に設定ください

#### 加工實例 剎車零件 FCD500 不銹鋼模具零件 Vc = 135 m/minVc = 125 m/min $n = 535 \text{ min}^{-1}$ n = 1,600 min<sup>-1</sup> ap x ae = $3.4 \times 25 \text{ mm}$ ap x ae = $1.0 \times 25 \text{ mm}$ fz = 0.15 mm/tfz = 0.12 mm/tVf = 560 mm/minVf = 570 mm/minWet Dry MA90-080R-12T7C-M MÁ90-25S20-09T3C LOGU120616ER-GM(PR1810) LOGU090408ER-GM(PR1835) 加工個数 加工能率 **MA90 MA90** 1.5倍 1,000個 Q = 14.5 cc/min 1.6 加工能率 他社品G 他社品H Q = 9.5 cc/min 600個 (7枚刃) (3枚刃) MA90 切削刃狀態良好,可進行穩定加工 壽命延長1.6 倍 相比競爭對手產品提高加工效率1.5 倍 MA90 此外,刀具壽命得到提高(3件→4件) (客戶回饋) (客戶回饋)

#### ■ 對應的加工方式







溝加工 斜向加工



螺旋加工



開槽加工



等高線加工



插銑加工

#### ■斜向加工参考表

型番	カッタ径 DC (mm)	16	20	25	32	40	50
MA 09	最大傾斜角度 RMPX	1.16	0.97	0. 64	0.4	0.23	0.11
MA 09	tan RMPX	0.020	0.017	0.011	0.007	0.004	0.002
型番	カッタ径 DC (mm)	25	28	30	32	35	40
MA ··· - 12··-	最大傾斜角度 RMPX	2°	1.7	1.6	1.5	1.2	1 °
MA 12	tan RMPX	0.034	0.030	0. 027	0.026	0.021	0.017


如切屑長度過長,請將傾斜角度調小。

#### ■斜向加工注意事項

將斜下沉角度設置為 RMPX 或更小 將進給設置為 70% 或更低。


最大傾斜角度為基礎 計算最小切削長**L** 

 $L = \frac{ap}{\tan RMPX}$ 




#### ■ 螺旋加工的注意事項


對於螺旋加工,請在最小和最大加工孔徑範圍內使用



#### × 低於最小加工孔徑

中心未切削的部分 與刀桿干擾






単位:mm

型番	最小加工穴直径 øDh1	最大加工穴直径 øDh2	
MA ··· - 09·-	2× DC-4	2× DC-2	
MA ··· - 12··-	2× DC-6	2× DC-2	

螺旋加工時,請在最小和最大加工孔徑範圍內使用。 確保切削方向為逆時針(向下切)(見上圖)。

刀片已裝上,因此請在安全的環境下進行處理。

#### ■ 鑽孔加工注意事項




単位:m

		-1 12-
型番	最大加工深さPd	平坦的底面 最小切削長度 X
MA ··· - 09·-	0. 25	DC-3
MA ··· − 12··−	0.5	DC-5

鑽孔後,如果要接原樣進行橫移,則應在推薦條件下,直至切削完未切削部分。 保持在25% 以下 鑽孔時軸向進給速度保持在0.1mm/rev 以下。

#### ■ 立式(插銑)加工注意事項



可進行垂直(插銑)加工 請將進給量設定在 fz = 0.1 (mm/t) 以內

単位:mm

	平位・11111
型番	最大横切込み(ae)
09 サイズ (LOGU09)	2
12 サイズ(LOGU12)	3



京瓷株式會社 產業工具部門 官方影片網站





京瓷亞太有限公司 台北分公司 官方網站



#### 新加坡商京瓷亞太有限公司 產業工具部門

台北市中山區市民大道三段209號3樓 TEL:02-2567-2008 FAX:02-2567-2700 https://www.kyocera.co.jp/prdct/tool/